

Stjepan Pervan, Ivica Grbac, Josip Ištvarić

# Najčešće teškoće u hrvatskoj sušioničkoj praksi

## Common problems in Croatian wood-drying practice

*Stručni rad - Professional paper*

Received - prisjelo: 10. 09. 2001 • Accepted – prihvaćeno: 24. 10. 2001

UDK 630\* 852.3 i 847.8

**SAŽETAK** • U razdoblju od 18 mjeseci u 14 različitih tvrtki koje se bave preradom drva, a imaju instalirane sušionice, obavljana su, prema potrebi, različita mjerjenja i rješavanja tehnoloških problema. Mjerenja i rješavanja tehnoloških problema karakteristični su primjeri trenutačne problematike hidrotermičke obrade drva u Hrvatskoj.

Moguće ih je podijeliti u dvije skupine:

1. **uklanjanje grešaka** – diskoloracija, predugo trajanje procesa, cirkulacija zraka u sušionici, otkrivanje kvarova na opremi, problematika skladištenja osušene piljene grude, greške pri projektiranju sušionica,

2. **dodatna ispitivanja radi poboljšanja kvalitete sušenja** – cirkulacija zraka na stovarištu piljene grude, cirkulacija zraka u sušionicama, industrijska klimatizacija proizvodnog pogona i sl.

Navedeni su problemi više ili manje riješeni ovisno o spremnosti za dodatnim angažmanom glede navedene problematike, te spremnosti na ulaganja u sušionice.

**Ključne riječi:** problematika sušenja, greške, kvaliteta sušenja

**SUMMARY** • Over the period of 18 months, in 14 different Croatian woodworking companies equipped with kiln dryers, a number of measurements were performed in order to solve different technological problems.

The analyses presented in this paper may be viewed as indicators of the present state in kiln drying industry in Croatia.

The technological problems can be divided in two groups:

1. **Solving the problems of drying defects** such as discolouration, prolonged drying time, insufficient air flow in kiln, locating the places of equipment malfunction, problems with storing dried wood, construction faults in kilns

---

Autori su, redom, viši asistent, profesor i asistent na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.  
Authors are a senior assistant, a professor and an assistant, respectively, at the Faculty of Forestry of the Zagreb University.

2. Additional testing for achieving better drying quality –for example airflow on open board storage, air flow in kilns (depending on the type of piling), industrial climatisation of production plants etc.

The above mentioned problems can be more or less satisfactorily solved, providing more effort is put into solving them and more investments are undertaken in new drying facilities and equipment.

**Key words:** drying problems, defects, quality of drying

## 1. Uvod

### 1. Introduction

Stanje u Hrvatskoj na području hidrotermičke obrade drva moguće je shvatiti i prema podacima navedenim u ovom radu, koji pokrivaju dulje vremensko razdoblje ispitivanja i rješavanja probema u drvnim pogonima koji imaju sušionice. Trenutačna situacija pokazuje vrlo veliku tehnološku razliku između pojedinih tvrtki koje se bave sušenjem drva, što uvelike ovisi o količini uloženih sredstava i stručnosti osoba koje se bave sušenjem (tabl. 1).

Mjerenja i rješavanja tehnoloških problema moguće je podijeliti u dvije vrste postupaka:

Uklanjanje grešaka – najčešće greške koje se u Hrvatskoj pojavljuju jesu:

- različite vrste grešaka prouzročenih neodgovarajućim režimom

#### tijekom sušenja

- diskoloracija hrastovine, bukovine, trešnjevine i orahovine (brzina režima, stanište sirovine, navlaživanje i smanjenje vlažnosti zraka, cirkulacija zraka)
- diskoloracija bukovine na stovarištu zbog letvica (smjer vjetrova, razmak i debljina letvica)
- pukotine na hrastovini (zaštita čela, preoštiri režim)
- loša cirkulacija u sušionici (slaganje – o čemu treba voditi brigu)
- kvarovi na opremi radi lošeg održavanja (začepljenje sustava za navlaživanje, kvarovi na elektromotorima ventilatora, kvarovi na elektromagnetskim ventilima, oštećenja vrata i zidova sušionice, vodiča za izmjeru vlage u uzorcima zbog nepažljive upotrebe viličara i sl.)
- problem skladištenja osušene piljene građe (vanjsko stovarište, neklimatizirani skladišni prostor)
- greške pri projektiranju sušionica (smještaj ventilatora, preslabi elektromotori ventilatora, loše brtvljenje vrata i zidova sušionice)
- problemi samog procesa (predugo trajanje)

#### tijekom parenja

- diskoloracija trešnjevine i bukovine

Dodatna ispitivanja radi poboljšanja kvalitete sušenja – obuhvaćaju ispitivanja:

- cirkulacije zraka na stovarištu piljene građe radi bolje organizacije (što je lako provesti uz stručnu pomoć)
- cirkulacije zraka u sušionicama (mjerenje u komori prema debljini građe, letvice i razmaku složajeva)
- industrijske klimatizacije proizvodnog pogona
- točnosti rada vlagomjera
- gradijenta sadržaja vode u parketu (kontrola gotovog proizvoda)
- kontinuirani nadzor rada sušionica
- režima parenja hrastovine
- modifikacije režima radi skraćenja procesa.

Cjelokupna problematika ovog rada može se razmatrati s tri različite točke.

## 2. Problematika sirovine

Najčešće sušene i parene vrste drva u Hrvatskoj na kojima se pojavljuju problemi jesu hrastovina, bukovina i voćkarice.

### Hrastovina – promjene boje

Promjene boje na hrastovini najčešće nastaju zbog prebrzog i pojednostavljenog režima koji propisuje proizvođač kontrolne opreme sušionica. Za hrastovinu je karakteristično da sušenjem od sirovog stanja do točke zasićenosti vlakanaca (24% prosječno) pri temperaturama višim od 27 °C nastaju kemijske promjene na organskim drvnim sastojcima u pohranjenim tvarima sržnih trakova (Straže, A. 2000.), teako visoka temperatura potraje, promjene se šire, i postaju vidljive na poprečnom presjeku piljenica kao nepravilna smeđa obojenja.

### Bukovina

Tržište trenutačno potražuje gotove proizvode od bukovine svijetlih tonova. Pri slaboj cirkulaciji zraka u sušionici te podržavanjem visoke temperature i, pogotovo, pri visokoj relativnoj vlazi zraka, na

**Tablica 1.**

Pregled osnovnih podataka o tvrtkama u kojima su provedena ispitivanja • General data overview – companies where technical surveys were performed

Djelatnost tvrtke / Production type	Vrsta posla i način rješavanja / Type of expertise and solution methods	Starost sušioničkog pogona / Age of kilns	Način vođenja / Control method	Kvaliteta održavanja / Quality of maintenance	Spremnost na nova ulaganja u sušionice / Readiness for new investments
1. masivni namještaj i parket / <i>Solid wood furniture and parquetry</i>	greška (diskoloracija hrastovine, kontrola i modifikacija režima) / Defect (oakwood discolouration, control and modification of kiln schedule)	> 20 god. / more than 20 years	ručno / Manually controlled	niska / low	ne / no
2. parket / <i>Parquetry</i>	1. dodatno ispitivanje (cirkulacija zraka za buduće stovarište piljene grade) / Additional testing (airflow for future open air board storage)	oko 10 god. / approx. 10 years	računalno / Computer	srednja / medium	da / yes
	2. dodatno ispitivanje (cirkulacija zraka u sušionicama, novi specifični proizvod) / Additional testing (airflow in kilns, new product)				
	3. dodatno ispitivanje (industrijska klimatizacija proizvodnog pogona, novi specifični proizvod) / Additional testing (industrial climatisation of production building)				
	4. ispitivanje točnosti rada vlagomjera (sumnje u točnost) / Testing of portable moisture meter accuracy (doubtful accuracy)				
	5. ispitivanje gradijenta sadržaja vode u parketu (provjera) / Testing of moisture content in parquet (check)				
3. masivne ploče / <i>Solid wood panels</i>	greška (diskoloracija bukovine, izmjera cirkulacije u sušionici i modifikacija režima) / Defect (beechwood discolouration, airflow measurement in kiln and schedule modification)	< 5 god. / less than 5 years	računalno / Computer	visoka / high	da / yes
4. piljena građa / <i>Timber</i>	greška (diskoloracija bukovine i sporost sušenja, izmjera cirkulacije u sušionici, modifikacija režima i zamjena dijela opreme, provjera točnosti vlagomjera) / Defects (beechwood discolouration and slowness of process, air flow measurement in kiln, schedule modification, partial replacement of equipment and testing of portable moisture meter accuracy)	< 5 god. / less than 5 years	automatsko, s frekvencijskim pretvaračem / Automatic control, air speed frequency convertor	visoka / high	ne / no
5. masivne ploče / <i>Solid wood panels</i>	greška (diskoloracija bukovine, modifikacija režima, popravak sustava za navlaživanje) / Defects (beechwood discolouration, schedule modification, repairment of spraying system)	< 5 god. / less than 5 years	automatsko / Automatic control	visoka / high	ne / no
6. stolarija / <i>Carpentry</i>	sporost procesa (kondenzacijska sušionica – prototip, modifikacija režima i preinake na prototip sušionice) / Slowness of process (condensation type of kiln, schedule modification and alterations in construction of kiln prototype)	< 5 god. / less than 5 years	automatsko / Automatic control	srednja / medium	ne / no
7. piljena građa / <i>Timber</i>	greška (problem neklimatiziranog skladišta osušene piljene građe) / Defects (problem of non-climatised storage for dried timber)	< 5 god. / less than 5 years	automatsko / Automatic control	visoka / high	da / yes

Nastavak tablice 1.

9.	ojastučeni namještaj / Upholstered furniture	greška (diskoloracija bukovine zbog slabe cirkulacije u sušionici, modifikacija režima i načina slaganja) / Defect (beechwood discolouration caused by poor air flow in kiln, modification of schedule and piling system)	5 do 30 god. / 5 to 30 years	računalno, polaučimatsko, ručno / Computer control, semiautomatic system, manually controlled	niska / low	ne / no
10.	masivne ploče / Solid wood panels	greška (diskoloracija i pukotine na hrastovini, diskoloracija trešnjevine i orahovine, izmjera cirkulacije u sušionici i modifikacija režima sušenja i parenja); dodatno ispitivanje (trajna kontrola rada sušionica) / Defects (discolouration and cracks in oakwood, discoloration on cherrywood and walnutwood, air flow measurement, in kiln modification of drying and steaming schedules) Additional testing (continuous supervision of drying processes)	< 5 god. / less than 5 years	računalno automatsko / Computer control automatic system	visoka / high	da / yes
11.	parket / Parquetry	dodatno ispitivanje parenja hrastovine; greška (diskoloracija trešnjevine pri parenju) / Additional testing of oakwood steaming / Defects (cherrywood discolouration during steaming)	< 5 god. / less than 5 years	automatsko / Automatic control	srednja / medium	da / yes
12.	piljena građa i lamperija / Timber and cladding	greška (pukotine na hrastovini, modifikacija režima, problemi održavanja i postupanja s građom) / Defects (oakwood cracks, schedule modification, problems of maintenance and handling of timber)	oko 10 god. / approx. 10 years	računalno / Computer control	srednja / medium	da / yes
13.	masivni drvni proizvodi / Solid wood products	greška (sporost procesa, loše održavanje, greške pri projektiranju) / Defect (slowness of process, maintenance problem, construction error)	oko 25 god. / Approx. 25 years	automatsko / Automatic control	niska / low	ne / no
14.	parket / Parquet	dodatno ispitivanje (modifikacija režima radi skraćenja procesa) / Additional testing (schedule modification because of process slowness)	< 5 god. / less than 5 years	računalno / Computer control	visoka / high	da / yes

bukovini se pojavljuje promjena boje slična postupku parenja (postaje crvenkasta). Nastalu grešku nije moguće ukloniti. Ako se bukovina pravilno složi nakon piljenja i kasnije u sušionici, podržavanjem niže temperature i niže relativne vlage ta se greška može potpuno izbjegći. Najvažnija je kvalitetna cirkulacija zraka, te su se stoga ispitivanja u početnoj fazi uvijek usmjeravala na količinu zraka koji prolazi kroz složajevi i prema njoj su kasnije određivani iznosi temperature i relativne vlage zraka.

#### Voćkarice (trešnjevinu)

U svezi s voćkaricama postoji problem prikupljanja dovoljne količine građe za postupak parenja i sušenja. Primjerice, način nabavljanja trešnjevine je takav da se u određenom trenutku može prikupiti samo mala količina građe, pa se čeka da se skupi dovoljna količina za parionicu ili sušioniku. Parenjem se, među ostalim, nastoje ublažiti velike razlike u boji koje nastaju zbog različitih staništa na kojima su rasla stabla, različitoga ulaznog sadržaja vode (npr. za

parenje građa treba biti što sirovija tako da ju je prije parenja potrebno polijevati), velikog raspona boja sirovog drva (u trešnjevine od zelenkastih tonova preko žute do intenzivno crvene boje), što je velik problem ako tržište traži svjetlige tonove. Parenjem na temperaturama oko 96 °C moguće je postići jednoličnu, ali vrlo intenzivnu boju svih vrsta drva voćkarica.

#### 3. Problematika načina rada u pojedinom poduzeću

Primjer problema koji nastaju tijekom obrade građe jesu i pukotine na hrastovini, koje najčešće nastaju oko 5 cm od čela piljenica (izvana su nevidljive), što je posljedica nepravilnog postupanja s građom prije sušenja (nepremazivanja čela).

Pravilan način postupanja s građom podrazumijeva kontrolu kvalitete počevši od provjere trupaca koji ulaze u pilanu, piljenica, te do ulazne kontrole kvalitete prije početka i za vrijeme sušenja.

Sporost režima jedna je od karakteristika kojom se proizvođači sušionica i kon-

trolne opreme na neki način zaštićuju od naknadnih reklamacija, te navode režime sušenja koji su vrlo dugotrajni zbog niskih radnih uvjeta u sušionici. U kvalitetnijih proizvođača uvijek postoji mogućnost finijeg udešavanja i tzv. slobodnog programiranja režima sušenja tako da uz određeno iskustvo postoji velika mogućnost samostalnoga, bržeg rada.

#### 4. Tehnološki problemi utemeljeni na kvaliteti upotrijebljene opreme

Na tržištu postoje određeni cjenovni razredi za sušionice i kontrolnu opremu koji se kreću u rasponu od 800 DEM / m<sup>3</sup> sušioničkog prostora za najjeftiniju varijantu do 2200 DEM / m<sup>3</sup> za najskuplju. Jeftinija i nepreciznija oprema, osim lošije kvalitete izrade te prevelikog pojednostavljenja i premale mogućnosti samostalne automatske kontrole, u konačnici uzrokuje velike greške, kvarove i, što je najgore, nužan je stalni nadzor i ručno prilagodavanje parametara režima sušenja. Najvažniji dio opreme sušionice jest dobra i kvalitetna izolacija sušioničkog prostora od okoline i mjerni dio automatike koji elektrootpornom metodom određuje koliki je sadržaj vode u pojedinom uzorku u koji su postavljene sonde. Većina jeftinijih kontrolnih uređaja bazira se na svrstavanju vrsta drva u nekoliko osnovnih skupina prema volumenu masi (stoga možemo očekivati neprecizan signal o izmjeri sadržaja vode, na temelju čega se kasnije određuju ostali uvjeti sušenja), a dok samo mali dio proizvođača u svojim laboratorijima na temelju iskustava i znanstvenih


spoznaja određuju algoritme preračunavanja izmjerenog otpora za svaku vrstu drva posebno. Ako je taj signal korektan, proces zadovoljava osnovni preduvjet dobrog funkcioniranja.

Ostali dijelovi opreme također mogu biti različite kvalitete: materijali i dijelovi od kojih se izrađuju sustavi za navlaživanje, cirkulaciju zraka i zagrijavanje (npr. aluminij male čistoće i loših svojstava s obzirom na toplinsko istezanje vrlo brzo pridonosi raspadu zidova montažne sušionice).

Naravno, sva oprema koja se ugrađuje mora imati dobru servisnu potporu proizvođača (što u nas nije uvijek slučaj) i dobar tim za održavanje pogona u pojedinoj tvrtki koji će u kratkom vremenu moći ukloniti manje kvarove.


#### 5. Analiza provedenih ispitivanja The analysis of performed testing

Potreba za dodatnim ispitivanjima i rješavanjima tehničkih problema prema prikazu na slici 1. većinom se pojavila u tvrtkama koje se bave preradom drva samo u primarnom dijelu (piljena građa) ili proizvodnjom nekog proizvoda nižeg stupnja finalizacije (parket, masivne ploče). Ta je tvrdnja u skladu sa stanjem na području Hrvatske tijekom posljednjih 10 godina (od raspada bivše države). Velike tvrtke u društvenom vlasništvu koje su imale veće tržište podijelile su se (uz iznimke) na više malih. U vrijeme tih promjena na smanjeno tržište znatnije su ušle manje specijalizirane privatne tvrtke koje su se većinom razvijale na sličan način, od trgovanja trupcima, preko



**Slika 1:**

Podjela i postotni udio tvrtki u kojima su provedena ispitivanja prema vrsti djelatnosti • Share of companies where testing has been performed according to the production type




**Slika 2:**

Podjela i postotni udio tvrtki u kojima su provedena ispitivanja prema starosti pogona • Share of companies where testing has been performed according to the age of drying technology

### Slika 3.

Podjela i postotni  
udio tvrtki u kojima su  
provedena ispitivanja  
prema kvaliteti  
održavanja (N - niska  
kvaliteta održavanja, S –  
srednja kvaliteta  
održavanja, V – visoka  
kvaliteta održavanja) •  
*Share of companies  
where testing has been  
performed according to  
the quality of  
maintenance (N – low  
maintenance quality, S –  
medium maintenance  
quality, V – high  
maintenance quality)*



otvaranja pilanskih pogona, instaliranja energane i sušionice do manjeg pogona za proizvodnju nekoga jednostavnijeg poluproizvoda ili proizvoda.

Na slici 2. prikazana je struktura instaliranih sušionica prema starosti, iz čega je vidljivo da je samo 21 % sušionica u kojima je provedeno ispitivanje starije od 20 godina. Prema tom podatku moglo bi se zaključiti da je, glede starosti sušionica stanje u Hrvatskoj dobro, no nažalost to ne odgovara stvarnosti. Problem je u činjenici da je u velikim drvno-preradivačkim sustavima razvijen hijerarhijski način odlučivanja i vlasništva, pa osoba koja je tehnolog sušenja nema pravo odlučivati o održavanju sušionica ni o potrebnim investicijama i sl. Tehnolog sušenja ima ograničen pristup informacijama izvan pogona i ne može samostalno kontaktirati sa znanstvenim institucijama i proizvođačima sušionica i opreme. Za razliku od takvih tvrtki, manje privatne tvrtke u jednoj osobi objedinjuju više različitih funkcija (jedan vlasnik) pa su takve osobe zainteresirane za riješavanje problema koji se pojavljuju pri sušenju jer inače snose izravan finansijski gubitak.

Na slici 3. prikazana je autorova subjektivna procjena stupnja održavanja sušionica, iz čega je vidljivo da je 50 % ispitivanih sušionica vrlo kvalitetno održavano (pojedinačno privatno vlasništvo i izravna odgovornost), 29 % srednje je kvalitetno održavano, a 21 % sušionica loše je održavano, što se podudara s podacima sa slike 2, na kojoj je jednak postotak sušionica starijih od 20 godina (amortizacijsko razdoblje sušionica je 10 do 15 godina).

### 6. Zaključak 6. Conclusion

Na osnovi svega navedenoga moguće je izvesti sljedeće zaključke.

#### 1. Prema načinu nastanka na hrvatskom tržištu postoje dvije vrste tvrtki:

- privatne tvrtke pojedinačnog vlasništva i samostalnog nastanka

- privatizirane bivše tvrtke društvenog podrijetla.

#### 2. Postoji izrazita razlika u kvalitetu sušenja u pojedinim tvrtkama, a s obzirom na:

- uloženi novac
- kvalitetu kupljenih sušionica i kontrolne opreme
- poznavanje problematike sušenja
- kvalificiranost osoba
- interes za unapređenje proizvodnje koji je usko povezan s finansijskim mogućnostima.

### 7. Literatura

#### 7. References

1. Boone, R.S., Kozlik, C.J., Bois, P.J. i Wengert, E.M. (1988): Dry kiln schedules for commercial woods: temperate and tropical. General Technical Report, Forest Products Laboratory, USDA Forest Service, No. FPL-GTR-57, 158 p.
2. Gorišek, Ž i sur. (1994): Sušenje lesa. Pripručnik za pouk in delo. Zveza društev inženirjev in tehnikov lesarstva Slovenije. Lesarska založba.
3. Lempelius, J. (1979): Die Schnittholztrocknung. Robert Hildebrand Maschinenbau GmbH, Oberboihingen, 1, 1 - 240.
4. Pervan, S., Grbac, I. i Luketić, Lj. (1998): Ispitivanje konačnog sadržaja vode kao čimbenika kvalitete sušenja. Dvana Industrija, 49 (1), str. 31-40, Zagreb.
5. Pervan, S. (2000): Računalom vođeni proces sušenja drva – trendovi i stanje. Okrugli stol "Primjena računala u šumarstvu, preradi drva i proizvodnji namještaja", Ambienta 2000. Šumarski fakultet, Zagrebački velesajam, str. 7-13.
6. Pervan, S. (2000): Priručnik za tehničko sušenje drva. SAND, Zagreb.
7. Straže, A. (2000): Vpliv sušilnih parametrov na hitrost in intenzivnost obarvanja jesenovine i bukovine. Magistrsko delo. 74 str. Ljubljana.
8. Wengert, E.M. i Boone, R.S. (1993): Quality Drying in a Hardwood Lumber Pre-dryer. Guidebook - Checklist, General Technical Report FPL-IMP-GTR-3. U.S.D.A.
9. \*\*\* (1994): Određivanje kvalitete sušenja piljene građe. European Drying Group preporuke - probna verzija. 28 strana. Prijevod, neobjavljen.