

Priprema alata kao jedan od činilaca kvalitetnog lijepljenja masivnog drva

Vladimir Hajdin, dipl. ing.
DIV — VRBOVSKO

UDK 634.0.823:634.0.824.8

Primljeno: 28. rujna 1982.

Stručni rad

Prihvaćeno: 25. listopada 1982.

Sažetak

U članku je opisan utjecaj brušenja i postavljanja alata na stroj, na kojem se obrađuju sljubnice masivnog drva radi naknadnog lijepljenja.

Ključne riječi: radius putanje oštice — pomak po okretaju — dubina vala.

PREPARATION OF TOOLS AS ONE OF FACTORS FOR QUALITY GLUING OF TIMBER

Summary

This article describes the influence of sharpening and installing of tools on the machine for preparing the joints for gluing.

Key words: radius of blade travel — feed per stroke — wave depth

O. UVOD

Jedan od problema u drvnoindustrijskoj proizvodnji jest lijepljenje bukova masivnog drva. Ovaj problem najizraženiji je kod lijepljenja masivnih sjedala stolica. Uza sve napore problem nije riješen na zadovoljavajući način, zbog niza činilaca koji utječu na kvalitetu lijepljenja.

Ovdje će biti pobliže osvijetljen jedan činilac — alat i greška koja se vrlo često javlja u industriji kod pripreme alata.

1. PROBLEMATIKA

Za kvalitetno lijepljenje masivnog drva valovitost površine, tj. maksimalna dubina valova koji nastaju zbog vrtnje alata, može iznositi najviše 0,02 mm. S dovoljnom točnošću dubina vala može se izračunati po izrazu:

$$h = \frac{c^2}{8R} \dots \text{mm}$$

gdje je:

c — duljina vala ... mm
R — poluprecnik alata ... mm

Iz gornjeg izraza može se zaključiti da će hraptavost površine biti manja što je veći broj zuba (oštice), uz konstantan pomak. Međutim, V. I. Sanev je pokazao da dubina vala ne ovisi o pomaku po zubu nego po okretaju, zbog netočnosti koje nastaju prilikom brušenja alata, vibracija i drugih utjecaja, tj. da površinu koja se formira prilikom glodanja ne formiraju svi zubi (oštice),

nego samo jedan zub, i to onaj koji ima najveći poluprecnik.

Dokaz za ovakav stav je jednostavan.

Kod glodanja pomak obratka, bilo da se vrši ručno ili mehanički, rijetko prelazi 25 m/min. Ako je $n = 12000 \text{ o/min}$, $D = 120 \text{ mm}$, $z = 4$, dubina vala iznosi:

$$h = \frac{25^2 \times 1000^2}{4^2 \times 12000^2 \times 8 \times 60} = 0,00057 \text{ mm.}$$


Znači da dubina vala u ovom slučaju iznosi 0,00057 mm, što sasvim zadovoljava uvjete lijepljenja. Međutim radijusi pojedinih zuba međusobno odstupaju više od 0,00057 mm, te dolazi do pojave da svi zubi ne sudjeluju jednakom u formiranju površine.

Uz pretpostavku da samo jedan zub sudjeluje u formiranju površine, uz naprijed navedene uvjete, dubina vala iznosi:

$$h = \frac{25^2 \times 1000^2}{1 \times 12000^2 \times 8 \times 60} = 0,00904 \text{ mm.}$$

Iz ovoga slijedi da svi zubi čiji je poluprecnik manji za više od 0,00904 mm od zuba s najvećim poluprecnikom ne mogu sudjelovati u formiranju površine, mada vrše glodanje. Međutim, u praksi se događa da ipak više zuba sudjeluju u formiranju površine. Ovo se dešava kada oštice pojedinih zuba imaju najveći poluprecnik samo na dijelu svoje visine, pa kad je $z = 4$, mogu nastati slijedeća 4 izgleda površine:

a) Samo dva zuba imaju najveći radius dijelom svoje visine oštice. U tom slučaju može nastati izgled površine kao na sl. 1.




Slika 1. Dva zuba oblikuju površinu obratka
Fig. 1 — Two teeth forming workpiece surface

b) Tri zuba imaju najveći radius dijelom svoje visine oštice. Mogući izgled površine pokazuje sl. 2.



Slika 2. Tri zuba oblikuju površinu obratka
Fig. 2 — Three teeth forming workpiece surface

c) Četiri zuba imaju najveći radius dijelom svoje visine oštice. Mogući izgled površine pokazuje sl. 3.




Slika 3. Četiri zuba oblikuju površinu obratka
Fig. 3 — Four teeth forming workpiece surface

d) Samo jedan zub ima najveći radius čitavom svojom visinom i brid oštice paralelan s osi rotacije. Izgled površine pokazuje sl. 4.

Od navedenih slučajeva samo slučaj prikazan na 4 sl. zadovoljava za naknadno lijepljenje masivnog drva.

Ova greška loše brušenog alata izraženija je kod obrade tvrdih vrsta drva jer se one teže gnječe, deformiraju i priljubljuju pod pritiskom prilikom lijepljenja, dok je kod mekih vrsta greška manje izražena. Na ravnici i debblači ova greška je još češća zbog toga jer se noževi postavljaju ručno.



Slika 4. Samo jedan zub oblikuje površinu obratka
Fig. 4. — Only one tooth forming workpiece surface

U slučaju kad na ravnici, debblači i glodalići dva zuba sudjeluju u formiranju površine, izgled oblanjanog obratka može biti kao što pokazuje slika 5. Ovako izrađen element teško je lijepliti ne samo zbog nekvalitetne sljubnice već i zbog nekvalitetne baze.



Slika 5. Obradak oblikovan s po dva zuba na više strojeva
Fig. 5 — Workpiece formed with two teeth on each of several machines

3. ZAKLJUČAK

Iz gornjeg izlaganja vidljivo je da je priprema alata jedan od bitnih činilaca obrade drva koje se naknadno lijepli.

Slike pokazuju da u nekim slučajevima, kada dva ili više zuba sudjeluju u formiraju površine, nastaje konveksan izgled oblanjane površine, koji je nepodesan za kvalitetno lijepljenje.

Da bi se ovakva greška izbjegla, trebalo bi prilikom brušenja i postavljanja alata na stroj »dvesti« jedan zub u položaj da mu oštica ima najveći radius po čitavoj svojoj visini i odgovarajuću geometrijsku točnost. Pri tome treba težiti da razlika radiusa bude što manja.

Druga je mogućnost dobrušivanje (na samom stroju) izjednačivanjem po vrhovima oštrica.

Opisani problemi obrade cilindričnim glodanjem daju potvrdu uspješne primjene specijalne kružne pile za sljubnice ili aksijalnog glodala.

Ovim se radom željelo upozoriti samo na dio problematike obrade sljubnica.

LITERATURA:

BIJERŠADSKIJ, A. L., CVJETKOVA, N. I.: Rezanje drevesiny, Minsk 1975.

IVANOVSKIJ, E. G.: Rezanje drevesiny, Moskva 1975.

MIKULINSKIJ, V. J.: Nomogramma dlia opredelenija kinematičkih nerovnostej pri frezerovanju. »Mehanička tehnologija drevesiny», br. 7, 1977.

SANEV, V. J.: Derevoobrabatyvajući stanki, Lenjingrad 1973.

Recenzent:
Prof. dr. B. Ljuljka